

山东省第二生态环境保护督察组信访举报件及边督边改公开情况一览表(第十二批)



序号	受理编号	受理方式	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况	备注
54	访受〔2021〕D0676号	来电	台儿庄区邳庄镇农商银行对面的化工厂,晚8点到早6点工作,排放难闻气味,空气污染严重。	台儿庄区	大气污染	此件是重复信访件。 4月21日,台儿庄区组织区生态环境分局、区工信局、邳庄镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,经查,反映问题属实,有关情况如下:经核实,转办件反映问题与第六批访受〔2021〕D0127号,第七批访受〔2021〕D0156号、D0179号、D0183号、D0258号、D0262号转办件、第十二批〔2021〕D0657号基本一致,应为山东丰元化学股份有限公司,枣庄市上市企业。该公司主要产品为工业草酸,主要原料是葡萄糖、淀粉、硝酸和辅助材料纯碱、氨水,设计产能为8.5万吨/年,其工艺为采用“碳水化合物氧化法”生产,工序为氧化、吸收、结晶、离心、烘干。该公司为进一步降低生产过程中产生的尾气浓度,减少污染物排放,2017年2月投入100余万元安装了罗茨风机加大风量,提高吸收塔吸收废气效率;2017年7月投入300余万元,新安装了不锈钢吸收塔一座;在原来一套生产废气处理设施氨催化还原(SCR)的基础上,于2017年6月份投入500余万元,又新上了一套氨催化还原(SCR)。生产尾气经六级母液吸收+二级水吸收+六级碱吸收+氨催化还原工艺进行处理,经氨水脱硝处理后由总排出口集中达标排放。在生产废气和锅炉废气排放口均安装了自动在线监测设备,与省、市、区环保部门联网,监测数据实时上传,自2021年以来,未出现超标数据。该公司每季度委托山东三益环境测试分析有限公司对厂区无组织废气进行检测,从提供的2020年以来检测报告显示,均达标排放。根据山东三益环境测试分析有限公司2021年4月16日出具的检测报告,该公司有组织废气、无组织废气均达标排放。但企业内有轻微异味。	是	1.区政府责令区生态环境分局加强日常监管,加大检查力度及监测频次,发现环境违法行为,依法依规严肃处理。 2.区生态环境分局要求山东丰元化学股份有限公司加强对治污设施的运行维护,确保治污设施的正常运行。 3.区政府责令区工信局加快丰元化工企业的搬迁计划,确保2025年前完成搬迁任务。	无	(*)
55	访受〔2021〕D0677号	来电	市中区汇泉路枣庄汽配城最东侧旭东、龙发切割汽车尾气排气管,造成空气污染。	市中区	大气污染	4月21日,市中区组织光明路街道、区商务和投资促进局对信访反映的问题进行了调查核实,经查,反映问题属实。有关情况报告如下:信访反映的旭东汽配和龙发汽配位于市中区汇泉路枣庄汽配城东侧,现场查看时,旭东汽配未营业,店内发现大量废旧汽车排气管零部件,存在切割汽车尾气排气管行为;龙发汽配正常营业,未发现汽车排气管零部件,无切割汽车尾气排气管行为。	是	4月16日,区商务和投资促进局起草了《关于严厉打击非法回收拆解报废机动车的通知》,发放到二手车市场周边二手车商户、汽车维修店铺等相关经营者手中,督促其严格规范经营行为。光明路街道已暂扣旭东汽配相关汽车零部件,责令其清理剩余维修设备,目前已清理完毕。	无	
56	访受〔2021〕D0678号	来电	薛城区邹坞镇邹坞技校往西1公里处垃圾中转站路北有俩家家具厂(测速站旁边),平时大门紧闭,喷漆时气味刺鼻。	高新区	大气污染	4月21日,高新区组织张范街道对信访件反映的问题进行了调查核实,经查,反映问题属实。有关情况如下:信访人反映的俩家家具厂分别为枣庄高新区张范美尚家具厂和无名家具厂,均位于张范街道袁庄村北枣曹路北,均未办理环评手续。 张范美尚家具厂经营者为赵某,统一社会信用代码:92370400MA3DG6CY2X,厂房约600平方米,现场有CNC数控加工中心机1台,封边机1台,推白锯1台,推白锯及推白锯有自带布袋除尘设备,无喷漆工序。 无名家具厂经营者为张某某,2020年11月从台儿庄搬迁至此,厂房面积约800平方米,现场有CNC数控加工中心机1台,推白锯1台,数控加工机及推白锯有自带布袋除尘设备;喷漆房1个,安装水喷淋废气处理设施。	是	1.张范街道责令两家企业停产整改,限4月25日完善手续,否则按照“两断三清”标准予以清理取缔;无名家具厂将喷漆房自行拆除,截至4月22日上午喷漆房已拆除完毕,改为仓库使用。美尚家具厂已办完排污申报登记备案,无名家具厂正在办理中。2.责令张范街道加强监管,加大执法检查频次,严厉打击环境违法行为。	无	
57	访受〔2021〕D0679号	来电	滕州市西岗镇蒋庄煤矿矸石山院内,露天生产煤矸石,转运、装卸过程中扬尘污染严重。	滕州市	大气污染	4月21日,滕州市组织生态环境分局、西岗镇政府进行了现场核实。经调查,来电反映的是枣庄矿业(集团)有限责任公司蒋庄煤矿矸石堆存区,现产生的煤矸石是水洗煤矸石,院内建有喷淋、雾炮、洗车台等治污设施。现场检查时,发现该堆存区内卫生打扫不及时,洗车平台不规范,进出车辆冲洗不彻底,落矸区采用推土机进行露天装卸。	是	生态环境分局向该公司下达了《突出环境问题限期整改通知书》,要求加强环境管理,及时清扫地面卫生;整改洗车台,增加洗车时间,确保洗车台的使用效果;落矸区采取皮带装车,减少产生环节,要求该公司于2021年4月30日前完成整改。目前,该公司现场正在建设物料棚,建成后解决露天装煤矸石的问题。	无	
58	访受〔2021〕D0680号	来电	市中区十里泉生态社区,小区西门堆放废弃汽车配件、建筑垃圾。	市中区	固废	4月21日,市中区组织光明路街道对信访反映的问题进行了调查核实,经查,反映问题属实。有关情况报告如下:信访反映的“市中区十里泉生态社区,小区西门堆放废弃汽车配件、建筑垃圾”,系盛水庄附近的汽车美容、维修商户丢弃的废弃汽车配件,以及附近村民倾倒的少量建筑垃圾,情况属实。	是	4月21日,光明路街道组织6名工作人员清理垃圾7车,现已清理完成;组织执法中队7人走访附近商户及周边村民,对随意丢弃垃圾行为进行批评教育;在原垃圾堆放处悬挂多条禁丢标语。现已安排专人对该区域进行日常监管,及时发现并制止乱丢垃圾行为。	无	
59	访受〔2021〕D0681号	来电	市中区孟庄村刘岭村刘岭铁矿,铁矿石磨成粉末产生的污水排放至横山口村的土坝内,污染饮用水。	市中区	水污染	4月21日,市中区组织孟庄镇、区生态环境分局对信访反映的问题进行了调查核实,经查,反映问题属实。有关情况报告如下:信访反映问题位于孟庄镇刘岭村,刘岭铁矿有限公司,该公司建于1971年,企业营业执照证号:91370400164448178J。刘岭铁矿“扩”大矿区资源开发利用项目由原枣庄市环保局审批(枣环审字〔2005〕23号)和验收(枣环行验〔2014〕第31号),外围矿区矿产资源开发利用及选矿工程项目由原枣庄市环保局审批(枣环行审字〔2006〕20号)和验收(枣环行验〔2014〕第32号)。企业排污许可证登记编号91370400164448178J001Z。经查,信访反映的土坝实为刘岭铁矿选矿厂配套的尾矿库。该尾矿库于2020年3月注销尾矿库安全生产许可证,已经闭库。闭库后企业建设浓密机和压滤机用于处理尾矿,废水排放至厂办公楼东侧循环沉池循环使用,废水不外排。2021年1月12日开展矿山安全综合整治,目前尚未完成整改,处于停产状态。4月21日区生态环境分局、孟庄镇组织现场检查,未发现企业生产、未发生企业排放污水。山东宜维检测有限公司提供的检测报告显示,厂内地下水总硬度、氯化物、氨氮、铬(六价)、砷等19项指标均符合地下水Ⅲ类标准,横山口下道沟河地表水化学需氧量、氨氮、总磷、铬(六价)、砷等25项指标均符合地表水Ⅲ类标准。	是	针对信访反映的横山口地下水污染问题,已委托第三方公司取样化验,预计4月30日前出具地下水检测报告。下一步,将要求企业进一步落实环境保护主体责任,减少对周边居民影响。	无	(*)
60	访受〔2021〕D0682号	来电	台儿庄区泥沟镇大兴桥村,村民自建房屋将村西边(枣台公路旁)河道填平,导致河水污染。	台儿庄区	水污染	4月21日,台儿庄区组织生态环境分局、区城乡水务局、泥沟镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,经查,反映问题属实,有关情况如下:转办件反映的问题位于泥沟镇大兴桥村枣台公路东旁,该村居民沿路旁建房居住,路东侧排水沟被房屋地基填平,排水沟内有少量积水,水体无法通畅。	是	1.区政府责令泥沟镇政府立即调查大兴桥村村民沿路旁建房是否符合建设规划,如违反建设规划限期进行拆除。2.泥沟镇政府要求该村村民李某某于2021年4月26日前完成其拉土护坡造成堵塞河道的疏浚。截至4月25日,排水沟疏浚工作已完成。	无	
61	访受〔2021〕D0683号	来电	滕州市鲍沟镇圈里村241省道西侧路东侧有一处工厂(佳林木业北侧),门口张贴出租广告,大门紧闭,每天经过油漆味严重,气味难闻。	滕州市	大气污染	4月21日,滕州市组织鲍沟镇政府进行了现场核实。经调查,来电反映的工厂,为滕州市玉顺汽修厂,位于鲍沟镇笃西路东侧,主要从事货车厢加工,通过购进钢板切割、焊接货车厢,焊接产生的烟雾通过焊烟净化器处理,没有喷漆作业工艺。现场检查时,该企业正在生产,焊烟净化器正常使用,但是作业现场各种材料、工具摆放较为杂乱,存在产生扬尘的隐患。	是	鲍沟镇政府责成该企业规范使用焊烟净化器等环保设施,督促企业规范整理各种材料、工具,对扬尘环节进行洒水降尘。截至4月21日下午,现场整改已完成。	无	
62	访受〔2021〕D0684号	来电	1、山亭区桑村镇贾庄村玉子山工业园区圣大管业对面路口往里10米有多家制造地沟油的小作坊,气味刺鼻。2、山亭区桑村镇贾庄村村委会往西100米右侧有多家制造地沟油的作坊,气味刺鼻。	山亭区	大气污染	4月21日,山亭区组织区市场监管局、区生态环境分局会同桑村镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,经查,反映问题属实。有关情况如下: 一、山亭区桑村镇贾庄村玉子山工业园区圣大管业对面路口往里10米为枣庄市德源油脂销售有限公司,经营范围为非食用动、植物油脂销售。该公司院内存有废弃油脂200桶(400斤/桶),公司现场提供了营业执照和购货方营业执照及河北金谷再生资源开发有限公司的收购证明,现场未发现加工生产地沟油迹象,现场脏乱差,废弃油脂未覆盖、有异味。未发现其他企业或作坊。 二、山亭区桑村镇贾庄村村委会往西100米右侧存在5家废弃油脂收购点:1.山东盛得利油脂有限公司,统一社会信用代码:91370406MA3QF7T011,法定代表人陈某,经营范围为废弃动植物油、餐厨废弃物的回收及销售;有机肥销售;非食用动、植物油脂加工;非食用动、植物油脂销售。该公司厂内存有废弃油渣2吨,未发现废弃油脂,现场未发现加工生产地沟油迹象,公司现场提供了营业执照和购货方营业执照(河北金谷再生资源开发有限公司),但现场脏乱差,废弃油渣未覆盖、有异味。2.山东汇茂源油脂有限公司,统一社会信用代码:91370406MA3UAAAL80T,法定代表人王某某,经营范围为一般项目:专用化学产品销售(不含危险化学品);肥料销售;非食用植物油销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。该公司院内存有废弃油脂10吨,公司现场提供了营业执照和购货方营业执照及河北金谷再生资源开发有限公司的收购证明,现场未发现加工生产地沟油迹象,但现场脏乱差,有异味。3.张某某废弃油脂储存店,3名工人正在清理,负责人未在现场,无法提供相关手续,但现场脏乱差,废弃油脂未覆盖、有异味。其余2家均处于关门状态,未找到负责人。	是	1.规范经营行为。责令桑村镇清理未覆盖的油渣,目前已清理完成,责令区市场监管局加大监督检查的力度和频次,规范经营户经营行为,严厉打击私自加工生产地沟油行为。2.加强环境管理。桑村镇政府加强日常巡查监管,督促经营户彻底整治现场脏乱差的环境,避免发生经营中异味扰民现象。	无	(*)
63	访受〔2021〕D0685号	来电	山亭区山城街道办慈庄村,村南和村北侧堆放生活垃圾,污染环境。	山亭区	大气污染	4月21日,山亭区组织区综合行政执法局会同山城街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,经查,反映问题属实。有关情况如下:山城街道慈庄村村北有生活垃圾堆一处,村南有约4平方米左右零星垃圾,是附近村民产生的生活垃圾,倾倒入此。	是	一是集中清理清运垃圾。组织山城街道办事处城建办、管区、村居人员、村居保洁人员于2021年4月21日对现场的垃圾进行彻底清理和转运。目前已清理干净。二是强化日常保洁巡查。坚持举一反三,区域环卫一体化建设工作领导小组将进一步加大督导检查力度,镇街定期组织村居及保洁公司人员,对各村居内及周边环境卫生进行集中排查,发现垃圾及时清理。动员广大党员群众积极参与保洁工作,及时举报保洁不到位情况,督促镇街做好农村生活垃圾的长效治理。	无	
64	访受〔2021〕D0686号	来电	滕州市鲍沟镇薛中村东100米处贵兴公司煤矿,噪音扰民,扬尘严重。	滕州市	噪声	4月21日,滕州市组织鲍沟镇、能源事务中心立即进行调查,经核实,该煤矿为滕州市贵兴商贸有限公司,2019年3月20日注册,目前存煤1.5万吨。通过现场检查,该公司在生产作业时存在噪音扰民,扬尘严重现象。	是	鲍沟镇立即责成该公司于4月28日前将所有存煤全部清理干净,并严格按照“散乱污”企业两断三清取缔的标准彻底清理取缔。目前,该公司正在对场内存煤进行清理中。	无	
65	访受〔2021〕D0687号	来电	滕州市塔寺北路枣庄第四医院北侧100米豆沫村饭店,使用煤炭污染空气,油烟外排。	滕州市	大气污染	4月21日,滕州市组织综合行政执法局、北辛街道对现场进行调查,经核实,该饭店于2012年10月开始经营。现场检查时发现使用无烟燃煤炉灶。同时,油烟净化装置老化,油烟净化效果不好,存在污染空气、油烟外排现象。	是	综合行政执法局、北辛街道向豆沫村饭店负责人下达了《责令限期改正通知书》,责令其拆除燃煤锅炉,并更换新的油烟净化装置。目前,该业主已改用液化气炉灶,并更换油烟净化设施。	无	
66	访受〔2021〕D0688号	来电	峰城区底阁镇郭楼村南侧200米处有石料厂、洗砂场,扬尘严重,噪音扰民。	峰城区	大气污染	4月21日,峰城区组织底阁镇人民政府、区工信局对信访件反映的问题进行了调查核实。经查,反映问题属实。有关情况如下:洗砂场、石料厂在一个院内,位于郭楼村南,吴底路北。该院内建设有原枣庄全信建材有限公司,统一社会信用代码为:91370404MA3N6CXE33。2018年9月17日,经区生态环境分局批复《关于枣庄全信建材有限公司建筑垃圾资源再利用项目环境影响报告表的批复》(枣环行审字〔2018〕062号),年产30万再生骨料及10万吨石粉项目。依据《关于印发<峰城区机制砂石行业整治提升工作方案>的通知》(峰政函字〔2020〕25号文),于2020年6月30日已关停,现场洗石粉棚内无任何设备,现场有以前生产的痕迹,棚外有石粉、无原材料。西棚生产砂石车间有机器,棚外有砂石。	是	目前,区工信局、底阁镇责令该公司将院内清扫干净并对物料进行覆盖,该公司已对露天物料进行了覆盖并清理了厂区。 下一步,底阁镇及相关部门将加强巡查,利用监控平台24小时监控,断电+人防+技防“三防合一”严防企业违法生产,发现有破坏生态环境行为将依法依规查处。	无	
67	访受〔2021〕D0689号	来电	山亭区水泉镇黄土崖村村口处喜乐多罐头厂,夜间生产污水外排到附近的河流。	山亭区	水污染	4月21日,山亭区组织区生态环境分局会同水泉镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,经查,反映问题属实。有关情况如下:山亭区水泉镇黄土崖村村口处喜乐多罐头厂为枣庄市喜乐多食品有限公司,位于水泉镇李陵公路北侧黄土崖村村口处,南侧100米为城郭河水支流。该公司4000t/a果蔬罐头生产线于2010年8月27日经山亭区环保局审批(山环审字〔2010〕B-39号),于2013年12月20日通过区环保局验收(山环验字〔2013〕B-29号),公司配套建有1000m³/d的污水处理厂,运行正常,未发现污水直接外排到附近的河流现象。枣庄宜维检测有限公司检测报告显示排污口COD19mg/L,氨氮0.502mg/L,达到《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》(DB37599-2006)一般保护区域标准及其修改单(鲁质监标发〔2013〕59号)要求;下游化石岭村断面河水COD10mg/L,氨氮0.132mg/L,达到《地表水环境质量标准》Ⅱ类水质标准要求。	是	1.强化执法监管。责成区生态环境分局将该企业纳入“双随机一抽查”重点监管企业,加大执法检查力度和频次。 2.强化属地监管。责成水泉镇政府履行属地管理职责,加大对辖区内企业的监管和巡查频次,不定期实施明察暗访夜查,确保企业污染治理设施正常运行,各项污染物达标排放。	无	
68	访受〔2021〕D0690号	来电	滕州市级索镇于庄村村西北角处有家养猪场,气味难闻。	滕州市	大气污染	4月21日,滕州市组织农村农业局、级索镇政府立即到现场进行调查,经核实,于庄村伟丰养猪场位于于庄村西北角,始建于1998年。该养猪场共有猪舍3排,现存栏300余头,养殖场建有150立方米的三级沉淀池,圈舍两侧有排污沟并加装水泥盖板,雨污分流。养殖户与水磨庄村种植大户杨某某签订了粪污消纳协议,建有粪污销售台账,养殖粪便用于还田。现场检查时发现养殖粪便存放过多,养殖区及周边有少许养殖气味。	是	级索镇已督促该养殖户与粪污购买方联系,对粪污立即清运,防止因存放过多粪便产生异味,目前,粪污已清运完毕;同时,级索镇畜牧兽医站为该养殖户配发部分除臭剂和消毒药,做好了日常消毒消杀和异味处理工作。	无	