

# 为城市立体空间筑牢防火墙

## 枣庄消防出五招护高楼安全

城市里的高楼越建越多,鳞次栉比的高层建筑不仅是城市风貌的标志,也暗藏着不小的消防安全挑战。为了守住居民的“空中家园”,枣庄消防救援支队秉持“人民至上、生命至上”的理念,打出一套“责任+排查+整治+培训+宣传”的组合拳,开展高层建筑消防安全专项整治行动,全力守护人民群众生命财产安全。

### 层层压实责任 拧紧安全“总开关”

高层建筑消防安全,责任落实是关键。市委、市政府高度重视,主要领导专题开会研究部署,分管领导通过常务会议、视频调度会等形式细化安排。市安全生产委员会接连出台3个专项工作方案,搭建起“党政牵头、部门配合、单位负责、全民参与”的责任体系,把消防安全责任层层压实到每个环节,确保整治工作不走过场、取得实效。

### 精准摸排风险 给高楼“贴色定级”

“以前排查靠脚跑、笔记,现在有了数据支撑,效率和精准度都大大提高。”市消防救援支队消防监督和政策法规科科长闫振鲁介绍。支队主动与自然资源、住建等部门共享数据,摸清全市既有和在建高层建筑的“家底”,并动态更新台账,同步共享给各消防救援站。

在此基础上,支队创新推出“红、黄、绿”三色档案动态管理机制,给高层建筑按风险等级“贴标签”——红色对应高风险、黄色为中风险、绿色为低风险,同时对每栋楼建立专属隐患台账,明确整改责任、时限和措施,实行“整改一项销号一项”的清单化管理,让监管资源精准聚焦风险点。

### 聚焦突出隐患 打好整治“攻坚战”

针对高层建筑消防安全的关键环节,支队列出4大类33项重点排查任务,重点整治消防设施“无水”“瘫痪”、消防车通道占堵、电动自行车“进楼入户”充电、消防控制室值班人员无证上岗等突出问题。截至目前,已推动11处高层住宅小区启用住宅维修资金完成隐患整改。

同时,支队从源头防范风险,联合住建、市场监管等部门严把建筑外墙保温材料、消防产品的准入关,压实建设、施工、监理单位的质量责任。在施工环节,加大外墙改造、内部装修项目的检查力度,严格执行动火作业审批和现场监护,避免施工期间发生火灾。

### 实训实战练兵 锻造应急“硬本领”

“消防安全,光有意识不够,还得有真本事。”市消防救援支队相关

负责人说。截至目前,支队已分批次组织全市313家物业服务企业的1093名消防安全责任人、管理人和从业人员开展全员定向消防安全大培训,宣传员“手把手”教大家使用灭火器、室内消火栓、消防软管卷盘等6类常用消防器材,还现场进行操作考核,确保人人学得会、用得上。

针对高层建筑、大型商业综合体等重点场所,支队多次开展无预案随机演练,检验单位微型消防站、物业应急队伍和消防控制室的快速响应、协同作战和初起火灾扑救能力。“演练就是实战,必须让建筑内的‘第一响应’力量在火情发生时能顶得上、打得赢。”市消防救援支队灭火和特种灾害救援科负责人在演练后说。

### 线上线下联动 织密意识“防护网”

“阿姨,电动自行车可不能推上楼充电,太危险了!”“出门前记得检查电气线路,厨房用火可不能离人。”连日来,消防宣传员、社区网格员和志愿者走进高层住宅小区,开展“敲门行动”,面对面给居民普及防火常识。

在高层建筑出入口、电梯厅等醒目位置,消防安全提示海报随处可见,小区广场、楼宇电视循环播放消防公益广告和警示案例。线上,支队通过官方微信、微博、抖音等新媒体平台,发布火灾警示片、逃生知识动漫等短视频,借助“全民微学”微信群精准推送,让消防安全知识走进千家万户,营造出“人人关注消防、人人参与消防”的良好氛围。

如今,随着专项整治行动的深入推进,枣庄市一大批高层建筑火灾隐患得到有效治理,社会单位主体责任意识显著增强,市民消防安全素养明显提升,城市立体空间的消防安全“防火墙”越筑越牢。



## 曝光! 枣庄这14家单位存在消防安全隐患亟待整改!

为进一步推动火灾隐患整改,维护消防安全形势稳定,枣庄市安委会办公室在全市范围内组织开展冬春消防安全排查整治“百日攻坚”行动,全面整治火灾隐患,坚决遏制重特大火灾,持续提升消防安全治理水平,以高水平消防安全服务保障高质量发展,现对专项行动期间发现的14家火灾隐患单位进行曝光。

序号	区(市)	单位名称	场所类型	隐患问题
1	滕州市	伦达顺德花园小区	住宅	1.室内、外消火栓无水。2.部分室内消火栓箱内缺少消防水带、水枪。
2	滕州市	山东波哥达连锁酒店有限公司西岗分公司	酒店	未按照消防技术标准安装厨房火灾灭火系统。
3	薛城区	大都公园里	居民住宅	室内消火栓无水。
4	薛城区	巨山花园	居民住宅	低层室内消火栓有水,高层室内消火栓因压力不足处于无水状态。
5	山亭区	龙珠丽都小区	居民住宅	1.地下一层气体灭火系统停用。2.单元楼内火灾自动报警系统多处声光报警器、手动报警按钮损坏。
6	山亭区	枣庄市银都大酒店有限公司	酒店	稳压泵控制阀关闭。
7	市中区	汇众天德府	居民住宅	室内消火栓无水。
8	市中区	誉德华府	居民住宅	室内消火栓压力不足。
9	峄城区	承河廊都小区二期	居民住宅	室内消火栓无水。
10	峄城区	檀翠御都小区	居民住宅	室内消火栓无水枪、水带。
11	台儿庄区	碧桂园·翡翠云台	居民住宅	消防控制室安排未取得相应等级“消防设施操作员”职业资格证书的人员值班,导致自动消防设施处于无人有效操作、火警处置延误的管理失控状态,严重影响消防安全。
12	台儿庄区	桂语江南项目一期	居民住宅	水泵房与其他部位未做有效防火分隔。
13	高新区	东山华府小区	居民住宅	室外消火栓无水。
14	高新区	枣庄市源投资管理有限公司	办公楼	消防控制室北侧与其他建筑未做有效防火分隔。