

积水处散发异味 坑洼处车辆颠簸 背街小巷上演“步步惊心”

晚报讯 (记者 董艳) “没想到城区还有这么破损的路面，窞井处不断冒出水，积水路面散发出阵阵恶臭，有的地方路面坑洼不平，车辆通行颠簸。”8月16日，薛城市民孙先生拨打本报热线电话反映，薛城区四季菁华北区北出入口处有一条背街小巷，这里路面积水严重，市民通行很不方便。

16日，记者来到了现场发现，路面被一大片积水覆盖，还未走近，已经有一股臭味扑鼻而来。“这些积水已经变黑，离很远就能闻见臭味。”附近居民李先生说。

李先生表示，由于小区北出入口门前的道路大部分被积水覆盖，骑电动自行车出行的时候，很容易发生侧滑。记者注意到，许多骑车的市民为了躲避积水，只能从人行道上绕行。

采访时，记者自西向东

前行发现，整条路的大半部分被积水占据，窞井处不断向外溢出污水。在该路段的中间位置，有一处相对干燥的路面，这里因地势相对高些，且附近没有井盖，路面没有积水，但是记者走近发现，这里的路面破损，大坑连着大坑，还遍地都是泥，机动车经过时，为了躲避坑洼路面只能左躲右闪。“没想到城区还有这么破损的路面，车辆经过时非常颠簸。”机动车车主李先生说。


除了途经此处的市民，采访过程中，破损路面让在这里做生意的商家也很苦恼。记者注意到，这段路上有不少餐饮店，因为路面积水散发出异味，再加上道路坑洼不平，多个餐饮店内顾客明显减少。

路过的市民徐先生表示，前几天，他和朋友约好来这条街聚餐，徐先生先到

达餐馆，却发现这里的路面破损严重，他临时决定更换就餐地点。“门前的臭水实在是影响就餐的心情，路面破损也不好走，所以我打算到其他餐馆就餐。”徐先生说。

在该路段经营餐饮店的王先生表示，最近一段时间，因门前路况差，已经不止一个顾客决定取消订餐。“这几天店里几乎没有客人，我们准备的食材也少了。”王先生无奈地说。

记者注意到，该路段经过最多的身影当属外卖员。外卖员经过这里的时候，走在有积水的路面上都会小心翼翼。“这条路实在是太难走了，看到是这段路上的单子，我们都不想接。希望相关部门及时清理积水，并修复破损路面，方便市民出行。”一外卖员说。



记者 董艳 摄



日前，在薛城区榴园大道上，一警示牌上的背景字模糊不清。(记者 单成镇 摄)



近日，在中区青檀北路立交桥附近，一指示牌被损。(记者 孔浩 摄)



14日，在薛城区长白山路上，一窞井井口塌陷，井盖下沉。(记者 单成镇 摄)

地砖缺失松动 露出黄土长出草 人行道上 有个大“伤疤”

晚报讯 (记者 单成镇) 16日，家住薛城区永福路的市民赵女士拨打本报热线电话反映，薛城区长江路和永福路交会路口北侧，人行道地砖松动缺失严重，每逢下雨天，行人不得不小心翼翼，因为一不留神地砖下就会溅出脏水，而且晚上光线较暗，很容易绊倒行人，希望相关部门尽快修复。

当日，记者赶到薛城区永福路东侧的人行道，人行道由长方形红砖铺设而成，站在人行道上会发现很多地砖缺失，地砖和路沿石之间有一块地方已经露出黄土，还长出了许多杂草，这块地方长约10米，宽约0.4米，前段时间下过雨黄土至今未干，踩上去仍十分湿滑。

记者四处观察，并没有发

现缺失地砖的踪影，过往的行人大部分都会选择绕行，尽量远离地砖缺失的位置。

“这段人行道地砖刚铺设没多久，也不知道地砖为什么会缺失，附近也没有发现缺失的地砖，现如今地砖缺失，不仅影响市容市貌，还会阻碍行人通行，特别是下雨的时候，缺失地砖的地方积水严重，再加上到处是泥，非常湿滑。有的路沿石脱离了原来的位置，散落一地，到了晚上视线较差，一不小心就会被绊倒。”赵女士说，她每天上下班都会经过这条路，地砖缺失

的情况已经存在很长时间了，至今没有人来修复，人行道北侧还有一处空地，经常有老人在那里休息，他们腿脚不便，经过这里时如果出现意外，后果难以想象。

“人行道上的地砖破损松动，大坑小坑遍地都是，晚上从这里通过要十分小心，万一不注意踩到‘坑’，很容易就会崴脚。如果遇上下雨天，不小心踩到松动的地砖，泥水溅到鞋上、裤子上令人非常生气。希望相关部门尽快修复。”一路过的市民说。



记者 单成镇 摄

新闻热线

3358919

倾听百姓事
全心解民忧